



01
 篇沢小学校
 プールサイド床下

全景

開口部
 メッシュフェンス
 H: 800
 L: 47.6m

片開き戸
 W: 635×H: 800
 2カ所

詳細については
 別紙函面を参照



02
 篇沢小学校
 プールサイド床下

全景

開口部
 メッシュフェンス
 H: 800
 L: 47.6m

片開き戸
 W: 635×H: 800
 2カ所

詳細については
 別紙函面を参照



03
 篇沢小学校
 プールサイド床下

全景

開口部
 メッシュフェンス
 H: 800
 L: 47.6m

片開き戸
 W: 635×H: 800
 2カ所

詳細については
 別紙函面を参照



04
鳶沢小学校
プールサイド床下

- 不要材処分
- ・竹材
 - ・塩ビパイプ

- 土間コンクリート
- ・整地（残土処分なし）
 - ・ワイヤーメッシュ敷

詳細については
別紙函面を参照



05
鳶沢小学校
プールサイド床下

- 不要材処分
- ・竹材
 - ・塩ビパイプ

- 土間コンクリート
- ・整地（残土処分なし）
 - ・ワイヤーメッシュ敷

詳細については
別紙函面を参照



06
鳶沢小学校
プールサイド床下

- 不要材処分
- ・台車
 - ・木材

- 土間コンクリート
- ・整地（残土処分なし）
 - ・ワイヤーメッシュ敷

詳細については
別紙函面を参照



07
鳶沢小学校
プールサイド床下

既設状況 (正常)
デッキプレート
鉄骨梁



08
鳶沢小学校
プールサイド床下

既設状況 (腐食)
デッキプレート
鉄骨梁

鋼管、パイプサポート
にて補強

詳細については
別紙図面を参照



09
鳶沢小学校
プールサイド床下

既設状況 (腐食)
デッキプレート
鉄骨梁

鋼管、パイプサポート
にて補強

詳細については
別紙図面を参照



10
鳶沢小学校
プールサイド床下

既設状況（腐食）
デッキプレート
鉄骨梁

鋼管、パイプサポート
にて補強

詳細については
別紙図面を参照



11
鳶沢小学校
プールサイド床下

既設状況（腐食）
デッキプレート
鉄骨梁

鋼管、パイプサポート
にて補強

詳細については
別紙図面を参照



12
鳶沢小学校
プールサイド床下

既設状況（腐食）
デッキプレート
鉄骨梁

鋼管、パイプサポート
にて補強

詳細については
別紙図面を参照