



[29-34] [状況] 横断歩道であるが、カーブがあり、見通しが悪い。  
[対策] 路面表示により対応(対応済)

[29-35] [状況] 横断歩道内に支柱があり、危険  
[対策] 横断歩道内支柱撤去済み。段差解消は時期未定

[29-36] [状況] 登校路からの横断時に西からの直進車の確認が困難  
[対策] カーブミラーの移設により対応

[29-37] [状況] 迂回路として通行する自動車があり危険  
[対策] 外側線の再敷設により対応。学童注意看板を設置

[29-38] [状況] 勾配が急で凍結時・積雪時に危険  
[対策] 外側線の敷設により対応