



[30-1] [状況] 歩行者用信号がないため、危険
[対策] 信号機取付けは検討中

[30-5] [状況] 登校路からの横断時に西からの直進車の確認が困難
[対策] 今後、通学路の変更も含めて検討

[30-6] [状況] 迂回路として通行する自動車があり危険
[対策] 外側線の再敷設により対応。学童注意看板設置済

[30-2] [状況] 川沿いにガードレールがなく、増水時に危険
[対策] 通学指導により対応