

## R6宍粟市内通学路対策一覧(一宮北中学校区)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関						
					道路管理者			警察	教委	その他	
					国道	県道	市道				
一宮北 こども 園	6-7	宍粟市一宮町三方 町287番地1 一宮 北こども園前 県 道428号線上	こども園側には歩道がないため散歩にでるにはまず県道を横断する必要があるが、横断歩道がないので、よく確認して渡っている現状。園から出て右側(写真奥側)にはカーブがあり建物の陰で車の往来が見えにくい。	園を出て右側のカーブ部には、注意喚起において効果が高い、減速マークと「児童注意」「速度落せ」の路面標示を施工しており、道路管理者としてできる対策は行っている。より効果が期待できる要望があれば、検討する。(県道) 過去に横断歩道の設置要望があり検討したが、構造上の理由により設置が出来ない。横断指導を行う。(警察)							
	5-34	一宮町三方町218- 1付近 三叉路	三叉路で一旦停止し安全確認する際、車道と歩道の境界部にガードレールが設置されていないため危険である。なお、向かい側の歩道には設置されているため、園児が違いを認識しづらい。	向かい側歩道と同様に防護柵設置する。(R5対応済み)							
一宮北 小学校	6-16	県道6号養父宍粟 線 一宮生栖212番地1 付近	起伏があるためドライバーから横断歩道の存在が確認しにくい。道路は直線のためスピードが出やすく見通しが悪いため気づいたときに児童が横断していて接触するおそれがある。	対応可能な対策は行っているため、パトロール強化および通学指導で対応する。(警察)							
	6-5	一宮町福野 栃尾 店前 横断歩道	横断歩道の白線が薄くなっているため、見えずらく児童が横断するのに車の運転手からわかりにくいいため、危険が予測される。	R6年度に横断歩道塗替済							
	6-6	旧下三方小 下 横断歩道	横断歩道の白線が薄くなっているため、見えずらく児童が横断するのに車の運転手からわかりにくいいため、危険が予測される。	R6年度に横断歩道塗替済							
	3-37	一宮町三方町252- 3付近 県道森添三方線	車がスピードを落とさずに見通しの悪いカーブを曲がろうとするため、歩道に乗り上げる恐れがあり危険である。	令和4年4月にカーブミラーを設置済。							
	3-38	百千家満106付近 常楽寺バス停前県 道	カーブになっており、通行車両から児童を確認しづらい。(29-40と同箇所)	カーブ区間の道路改良工事はR5.7に完成し、路肩が広くなり見通しが良くなった。							
	3-39	一宮町三方町82-7 付近 三方町井ノ田集会所 付近歩道	歩道が急に細くなっており、危険である。(29-42と同箇所)	路肩および車道を拡幅する事業(延長1500m)がR6年度完了した。							
	3-40	養父宍粟線 福知福中間	児童の家が県道周辺にあり、大型車の通行が多く危険である。(29-48と同箇所)	道路拡幅および歩道整備事業(360m)に着手し(H30)、鋭意工事を進めている。今年度は福住橋の架け替え工事が完了する予定。 暫定対策として、R3年度に学童注意看板を設置した。							
	29-39	旧三方小学校から 「飯蔵」前を通る市 道	道幅が狭く、路肩が法面になっており危険である。	学童注意看板設置(対策済み)							

## R6宍粟市内通学路対策一覧(一宮北中学校区)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	その他
					国道	県道	市道			
一宮北 小学校	29-41	学校前歩道	歩道が狭く車両2台がすれ違う場合危険である。	歩道整備事業完了(対策済み) (令和3年3月)		○				
	29-43	三方町太田商店から河原田までの道	道幅が狭い上、落石の危険がある。	継続した観察を行う 通学指導により対応 注意看板設置(対策済み)			○		○	
	29-44	三方町～西公文	支柱があるが、柵か蓋がない。溝があり、水量が増した場合、落ちる危険がある。また、グリーンラインがない。	通学指導により対応						○
	29-45	黒原線 上岸田大橋前バス停	待機場所が狭い。冬場は除雪があり、待つことができない。	草刈り早期実施 通学指導により対応		○				○
	29-46	一宮北小学校校門前	グレーチングになっているため、雨天時や冬季に凍結した時、転倒のおそれがあり危険である。	歩道整備事業完了 (令和3年3月)		○				
	29-47	県道6号線下生栖バス停下側	南へ向かう車両からは見通しが悪く、危険である。	減速マーク、ガイドマーカー設置 (対策済み) 横断歩道注意看板の位置変更 (対策済み)		○				
	28-2	福野交差点	一時停止車線が従来と変更になったため、危険性が高い。	横断歩道移設済		○				
	26-62	一宮町西深地内 中尾板金から南へ 150m付近	道路が狭く、両側が段差のある田と広い水路になっており、車とのすれ違いに危険である。	外側線の敷設を行う。(対策済み)				○		
	26-63	一宮町生栖地内 JAハリマ下三方支 所信号前	歩行者用信号がなく、信号本体で判断しなければならぬ危険。	歩行者用信号機の設置が難しいため、通学指導により対応						○
	26-64	一宮町生栖地内 JAハリマ下三方支 所信号前	西日が射したとき、信号が見えづらく危険。	更新時にはLED化を図っていく。 (時期未定) 信号の角度は調整済み					○	
	26-65	一宮町河原田地内	自動車がすれ違うことができないくらい道幅が狭いうえに、雨が降ったあとなど落石があり危険。	市道管理者で土砂の落ち具合等経過観察のため、その間、通学指導により対応						○
	26-66	一宮町河原田地内	ガードレールが確実に固定されていない箇所があり、児童が手を挟む等の危険がある。	該当箇所の修繕を実施(対策済み)				○		
	26-67	一宮町三方町地内	三方町北の県道、歩道がなく危険である。	改良計画(時期は未定)があるため、通学指導により対応						○
	26-68	一宮町福野地内 福野橋	幅が狭いので、1列で登下校していても車と接触しそうになる。	学童注意看板設置(対策済み)				○		
	26-69	一宮町西公文地内 (3箇所)	路肩が狭く、見通しが悪いため危険。	通学指導により対応		○				
	26-70	一宮町横山239-2 付近 横山バス停車庫上	歩道がなく急カーブで見通しが悪く危険。	路肩部のカラー舗装の実施 注意喚起看板設置(対策済み)		○				

## R6宍粟市内通学路対策一覧(一宮北中学校区)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	その他
					国道	県道	市道			
一宮北 小学校	26-71	一宮町上岸田196-2付近 繁盛郵便局上	歩道がなく、1車線、2車線区間が入り混じって危険。	路肩部のカラー舗装の実施 注意喚起看板設置(対策済み)		○				
	26-72	一宮町百千家満地内 学校～臼木神社 砂出河原橋下	見通しが悪く、人通りも少なく危険。	学童注意看板設置(対策済み)			○			
	26-73	一宮町横山36付近 嘉門橋上	歩道がなく、冬季除雪された雪が児童の通学路を塞ぐ。	降雪時除雪対応を配慮 (融雪剤散布等)		○				
一宮北 中学校	5-33	一宮町福中166-2 福中バス停付近	福住橋の工事に伴い、登校時は県道6号線を横断、下校時は福中地内から県道6号線に合流している。車両の通行が多い中、横断時・合流時ともに危険な状況が続いている。	通学生徒の出入りがわかるように、注意看板を設置する。(対策済み)		○				
	26-96	一宮町福中～福知の県道	道路幅員が狭く山からの出水もあり、車とのすれ違いが危険である。	現状の対策は難しいため、通学指導により対応					○	