

H26宍粟市内通学路対策一覧 (H29.11.30現在)

網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	事業主体				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
城下 小学校	34	山崎町野276付近 県道宍粟新宮線 の交差点	横断歩道が消えかかっている。	大型車の往来が激しくすぐ消える ので、定期的に敷設していく。(対 策済み)					
	35	山崎町鶴木33付 近 金比羅橋西詰め	複雑な交差点で、また欄干(ガード レール)で通行する児童が見えにく く危険。	西詰めから8m程度、視認できるも の(ガードパイプ等)に設置替えす る。(対策済み)					
	36	山崎町中比地地 内 相互物流車庫東	横断歩道がなく危険。	50m先に横断歩道があり新設は 難しいため通学指導で対応する。					
	37	山崎町中比地地 内 平見窯業西角	5本の道路が合流する地点で見通 しが悪く危険。	急カーブ、徐行等の看板を設置す る。(対策済み)					
	38	山崎町千本屋地 内 千金橋東詰め	東詰めから西詰めの横断歩道が 見えず危険。	東詰めに学童注意看板を設置す る。(対策済み)					
	39	山崎町中比地153 付近農道	対向車や歩行者が見えにくく危 険。	カーブミラーを設置する。(教委で 部材購入、建設課設置)(対策済 み)					
山崎南 中学校	88	山崎町段624付近	歩道が途切れ、道幅が狭くなって おり危険。	道路拡幅について地元と調整中。 (簡易看板設置、対策済み)					
	90	山崎町中比地地 内 平見窯業西角 (No37と同じ)	5本の道路が合流する地点で見通 しが悪く危険。	急カーブ、徐行等の看板を設置す る。(対策済み)					

対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市まちづくり推進部、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会