

R2宍粟市内通学路対策一覧(R4.12.12現在)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	
					国道	県道	市道			
山崎西 小学校	2-1	山崎町木谷106付 近横断歩道 木谷橋東行きバス 停	横断歩道の塗装が劣化している。	令和3年度に塗り替え済。					○	
	2-2	山崎町青木612付 近横断歩道 鍛冶屋バス停付近	横断歩道の塗装が劣化している。	令和2年秋頃に道路の修繕に伴い 塗り替え済み(対策済み)					○	
	2-3	山崎町青木2075 付近	中央線と路側線の塗装が劣化して いる。	通学路として使用する区間につい て塗り替え済み(対策済み)		○				
	2-4	山崎町市場180-2 付近 市場公民館前バス 停付近	バス停車帯と路側線の塗装が劣化 している。	バスの停車位置がわかるよう塗り 替え済み(対策済み)		○				
	2-5	山崎町市場280付 近横断歩道	横断歩道の塗装が劣化している。	劣化状況のランク付けにより令和4 年度は塗り替えができなかった。 見回りを強化し、令和4年度も応急 処置済。 令和5年度以降で塗り替えを検討。					○	
	2-6	山崎町青木4-1付 近横断歩道 青木郵便局前	横断歩道の塗装が劣化している。	令和2年秋頃に塗り替え済み(対 策済み)					○	
戸原 小学校	2-7	山崎町宇原337付 近 戸原小学校前交差 点	児童が横断するが横断歩道が設 置されていない。	歩行者だまりの確保が困難なた め、横断歩道の設置はできない。 通学指導で対応する。						○
	2-9	県道宍粟香寺線 川戸宇原間	落石、土砂崩れの恐れがある。道 路の幅も狭く、宇原方面に中学生 が下校する際に危険である。	落石は獣の影響によるものであり、 法面上に柵を設置し、落石防止対 策を実施している。自転車歩行者 道路であるため、宇原方面に自転 車で下校する際には歩道を徐行し て通行してもよい。		○				
	2-10	山崎町川戸1626- 4付近	ガードレールの下から水路に転落 する恐れがある。	水路危険箇所に安全対策として、 水路蓋を令和2年度に設置済み。 (対策済み)				○		
河東 小学校	2-11	山崎町岸田459-2 付近交差点	児童が横断するが、横断歩道が設 置されていない。	令和3年度に横断歩道を移設し、 市道(ガードパイプ、歩行者だまり、 グリーンベルト)も整備済。				○	○	
	2-12	山崎町矢原151-1 付近横断歩道	信号がなく、車のスピードも出て いる。	信号機の新設は困難なため、取り 締まりの強化と通学指導で対応す る。						○
	2-14	山崎町高所17番 地付近横断歩道	信号がなく、車のスピードも出て いる。	信号機の新設は難しいため、取り 締まりの強化と通学指導で対応す る。						○
神野 小学校	2-16	山崎町五十波608 付近の河川敷	河川敷の木のため、梯方面に向か う車が橋を渡る児童生徒を視認し づらい。	視距改善のため、ポイ捨て禁止看 板を国道側に移設、立木(桜)の伐 採と枝打ち、防草シート設置済み。				○		
蔦沢 小学校	2-17	山崎町上ノ572番 地～697番地間	側溝に土砂等が堆積している。 雑草、雑木が多く見通しも悪い。	側溝の土砂及び雑草、雑木につい ては除去済み。(対策済み)				○		

R2中央市内通学路対策一覧(R4.12.12現在)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	
					国道	県道	市道			
鳶沢 小学校	2-18	山崎町上ノ592-1 付近	集水樹に土砂、草木等が堆積して いる。雑草、雑木が多く見通しも悪 い。	集水樹の土砂に及び雑草、雑木に ついて除去済み。(対策済み)				○		
はりま 一宮 小学校	2-19	一宮町伊和603-1 付近横断歩道	横断歩道の塗装が劣化している。	令和3年度塗り替え済。					○	
	2-20	一宮町東市場 707-1付近交差点	児童が多く横断するが、通学路看 板がない。	学童注意看板を令和3年度に設置 済。				○		
	2-21	一宮町須行名814 付近交差点	通学路看板がなく、スポニックパー ク側から坂を下ってくる車と児童が 接触する恐れがある。	学童注意看板を令和3年度に設置 済。				○		
	2-22	一宮町安積1228- 14付近横断歩道	矢印信号に気づかない車があるた め、横断している児童と接触する恐 れがある。歩行者用信号の点灯時 間も短い。	矢印信号に気づかない車にはパト ロールで対応。点灯時間を延ばす ことはできないため、通学指導で対 応。					○	○
	2-23	一宮町安積1228- 14付近	横断歩道前の歩道が狭く危険であ る。	歩道の拡張が令和3年度事業調整 会議の要望事項となっており、安積 橋北側から進めることとなった。 また、学童注意看板等について は、歩道の幅が狭く設置できな いため、当面は通学指導で対応す る。	○					○
	2-24	一宮町安積1043 付近	児童が横断する道路に横断歩道 が設置されていない。	付近に横断歩道があるため新たに 横断歩道を設置できない。そのた め通学指導で対応する。						○
	2-25	一宮町安積409付 近	歩道の幅が狭いため危険である。	歩道の拡幅計画あり。安積橋北側 に歩道を設置する予定で杉田橋ま では計画中。(時期未定) また、学童注意看板等について は、歩道の幅が狭く設置できな いため、当面は通学指導で対応す る。	○					○
	2-26	一宮町下野田63- 1付近交差点	児童が横断する三叉路であるが、 横断歩道がなく、一時停止線も近 いため危険である。	令和3年度に横断歩道を設置済。 一時停止線についても撤去済。					○	
	2-27	一宮町上野田238 番地付近交差点	児童が横断する道路に横断歩道 が設置されていない。	横断歩道の設置が困難であるた め、通学指導で対応する。						○
	2-28	一宮町東河内 1001-3付近	路側線の塗装が劣化している。	児童宅からスクールバス乗降所ま での必要な区間について塗り替え 済み。(対策済み)			○			
	2-29	一宮町安積487-1 付近横断歩道	信号がなく、交通量も多いため危 険である。	信号機の新設はできないため、通 学指導で対応。						○
	2-30	一宮町閨賀149-1 付近	カーブ部分でスピードの出ている車 が多く危険である。	学童注意看板を令和3年度に設置 済。				○		

R2宍粟市内通学路対策一覧(R4.12.12現在)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
はりま 一宮 小学校	2-31	一宮町東市場 1395付近	下り坂で滑りやすく危険である。	原因とされる未舗装部にコンクリート舗装を実施済み。 国道歩道部分の苔等付着物に関しては国道事務所が対応済。 (対策済み)	○		○		
	2-32	一宮町西安積5付 近	カーブ部分でスピードの出ている車が多く危険である。	学童注意看板を令和3年度に設置済。			○		
一宮南 中学校	2-33	一宮町安積1284 付近 平山ストア前T字 路	路面の凹凸が激しく、自転車が転倒する恐れがある。	路肩部ではなく、車道舗装面左端で一時停車するよう学校で指導。					○
千種 小学校	2-34	千種町千草87-1 付近 ヤマザキショップ 木梨前	横断歩道がなく、登校時には交通量も多いため危険である。	令和3年度に横断歩道を設置済。			○	○	
	2-35	千種町千草73番地 付近 岩野辺川沿	道幅が狭く、川側の壁が低いため危険である。	道幅を拡張することは困難なため、通学指導で対応する。					○
	2-36	千種町千草71番地 付近	歩道内に電柱が立っており、グリーンベルトをはみ出して歩くことになり危険である。	電柱の移設が困難であるため、通学指導で対応する。					○
千種 中学校	2-37	千種町河呂60-5 付近 千種中学校登校坂 口	停止線やカーブミラーの注意表示が見えづらく、土井久線への見通しが悪い。	外側線に沿う破線を令和2年度に塗り替え済。 停止線については、令和3年度に塗り替え済。			○		

※対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市市長公室、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会