

R2栄栗市内通学路対策一覧

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
山崎西小学校	2-1	山崎町木谷106付近横断歩道 木谷橋東行きバス停	横断歩道の塗装が劣化している。	令和3年度に塗り替え済。				○	
	2-2	山崎町青木612付近横断歩道 鍛冶屋バス停付近	横断歩道の塗装が劣化している。	令和2年秋頃に道路の修繕に伴い塗り替え済み(対策済み)				○	
	2-3	山崎町青木2075付近	中央線と路側線の塗装が劣化している。	通学路として使用する区間について塗り替え済み(対策済み)		○			
	2-4	山崎町市場180-2付近 市場公民館前バス停付近	バス停車帯と路側線の塗装が劣化している。	バスの停車位置がわかるよう塗り替え済み(対策済み)		○			
	2-5	山崎町市場280付近横断歩道	横断歩道の塗装が劣化している。	令和5年度塗り替え済み。				○	
	2-6	山崎町青木4-1付近横断歩道 青木郵便局前	横断歩道の塗装が劣化している。	令和2年秋頃に塗り替え済み(対策済み)				○	
戸原小学校	2-7	山崎町宇原337付近 戸原小学校前交差点	児童が横断するが横断歩道が設置されていない。	歩行者だまりの確保が困難なため、横断歩道の設置はできない。 通学指導で対応する。					○
	2-9	県道栄栗香寺線 川戸宇原間	落石、土砂崩れの恐れがある。道路の幅も狭く、宇原方面に中学生が下校する際に危険である。	落石は獣の影響によるものであり、法面上に柵を設置し、落石防止対策を実施している。自転車歩行者道路であるため、宇原方面に自転車で下校する際には歩道を徐行して通行してもよい。		○			
	2-10	山崎町川戸1626-4付近	ガードレールの下から水路に転落する恐れがある。	水路危険箇所に安全対策として、水路蓋を令和2年度に設置済み。(対策済み)			○		
河東小学校	2-11	山崎町岸田459-2付近交差点	児童が横断するが、横断歩道が設置されていない。	令和3年度に横断歩道を移設し、市道(ガードパイプ、歩行者だまり、グリーンベルト)も整備済。			○	○	
	2-12	山崎町矢原151-1付近横断歩道	信号がなく、車のスピードも出ている。	信号機の新設は困難なため、取り締まりの強化と通学指導で対応する。					○
	2-14	山崎町高所17番地付近横断歩道	信号がなく、車のスピードも出ている。	信号機の新設は難しいため、取り締まりの強化と通学指導で対応する。					○
神野小学校	2-16	山崎町五十波608付近の河川敷	河川敷の木のため、梯方面に向かう車が橋を渡る児童生徒を視認しづらい。	視距改善のため、ポイ捨て禁止看板を国道側に移設、立木(桜)の伐採と枝打ち、防草シート設置済み。			○		

R2央粟市内通学路対策一覧

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
鳶沢 小学校	2-17	山崎町上ノ572番地～697番地間	側溝に土砂等が堆積している。雑草、雑木が多く見通しも悪い。	側溝の土砂及び雑草、雑木については除去済み。(対策済み)			○		
鳶沢 小学校	2-18	山崎町上ノ592-1付近	集水樹に土砂、草木等が堆積している。雑草、雑木が多く見通しも悪い。	集水樹の土砂に及び雑草、雑木について除去済み。(対策済み)			○		
はりま 一宮 小学校	2-19	一宮町伊和603-1付近横断歩道	横断歩道の塗装が劣化している。	令和3年度塗り替え済。				○	
	2-20	一宮町東市場707-1付近交差点	児童が多く横断するが、通学路看板がない。	学童注意看板を令和3年度に設置済。			○		
	2-21	一宮町須行名814付近交差点	通学路看板がなく、スポニックパーク側から坂を下ってくる車と児童が接触する恐れがある。	学童注意看板を令和3年度に設置済。			○		
	2-22	一宮町安積1228-14付近横断歩道	矢印信号に気づかない車があるため、横断している児童と接触する恐れがある。歩行者用信号の点灯時間も短い。	矢印信号に気づかない車にはパトロールで対応。点灯時間を延ばすことはできないため、通学指導で対応。				○	○
	2-23	一宮町安積1228-14付近	横断歩道前の歩道が狭く危険である。	歩道の拡張が令和3年度事業調整会議の要望事項となっており、安積橋北側から集中的に進めていくこととなった。 (また、学童注意看板等については、歩道の幅が狭く設置できないため、当面は通学指導で対応する。 (教委・警察))	○				○
	2-24	一宮町安積1043付近	児童が横断する道路に横断歩道が設置されていない。	付近に横断歩道があるため新たに横断歩道を設置できない。そのため通学指導で対応する。					○
	2-25	一宮町安積409付近	歩道の幅が狭いため危険である。	歩道の拡幅計画あり。安積橋北側に歩道及び柵等を設置する予定で杉田橋までは計画中。 (また、学童注意看板等については、歩道の幅が狭く設置できないため、当面は通学指導で対応する。 (教委・警察))	○				○
	2-26	一宮町下野田63-1付近交差点	児童が横断する三叉路であるが、横断歩道がなく、一時停止線も近いいため危険である。	令和3年度に横断歩道を設置済。一時停止線についても撤去済。				○	
	2-27	一宮町上野田238番地付近交差点	児童が横断する道路に横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置が困難であるため、通学指導で対応する。					○
	2-28	一宮町東河内1001-3付近	路側線の塗装が劣化している。	児童宅からスクールバス乗降所までの必要な区間について塗り替え済み。(対策済み)		○			

R2宍粟市内通学路対策一覧

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
	2-29	一宮町安積487-1 付近横断歩道	信号がなく、交通量も多いため危険である。	信号機の新設はできないため、通学指導で対応。					○
	2-30	一宮町閭賀149-1 付近	カーブ部分でスピードの出ている車が多く危険である。	学童注意看板を令和3年度に設置済。			○		
はりま 一宮 小学校	2-31	一宮町東市場1395 付近	下り坂で滑りやすく危険である。	原因とされる未舗装部にコンクリート舗装を実施済み。 国道歩道部分の苔等付着物に関しては国道事務所が対応済。 (対策済み)	○		○		
	2-32	一宮町西安積5付 近	カーブ部分でスピードの出ている車が多く危険である。	学童注意看板を令和3年度に設置済。			○		
一宮南 中学校	2-33	一宮町安積1284 付近 平山ストア前T字 路	路面の凹凸が激しく、自転車が転倒する恐れがある。	路肩部ではなく、車道舗装面左端で一時停車するよう学校で指導。					○
千種 小学校	2-34	千種町千草87-1付 近 ヤマザキショップ 木梨前	横断歩道がなく、登校時には交通量も多いため危険である。	令和3年度に横断歩道を設置済。			○	○	
	2-35	千種町千草73番地 付近 岩野辺川沿	道幅が狭く、川側の壁が低いため危険である。	道幅を拡張することは困難なため、通学指導で対応する。					○
	2-36	千種町千草71番地 付近	歩道内に電柱が立っており、グリーンベルトをはみ出して歩くことになり危険である。	電柱の移設が困難であるため、通学指導で対応する。					○
千種 中学校	2-37	千種町河呂60-5付 近 千種中学校登校坂 口	停止線やカーブミラーの注意表示が見えづらく、土井久線への見通しが悪い。	外側線に沿う破線を令和2年度に塗り替え済。 停止線については、令和3年度に塗り替え済。			○		

※対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市市長公室、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会