

R6宍粟市内通学路対策一覧(波賀中学校区)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	その他
					国道	県道	市道			
波賀幼稚園	6-10	国道29号線 波賀幼稚園から斉木口交差点までの歩道	園外保育で国道を歩行する際、道路の幅が狭く、通行時にスピードを出す車両も多いため、通行車両と園児の距離が近く危険がある。歩道の幅も狭いため、歩行者同士のすれ違いが難しい時がある。	歩道の拡幅計画あり。上野大橋北側から斉木口交差点まで歩道を設置する予定。	○					
	6-11	総合教育センター裏の道の溝	溝が深く柵もないため、園外保育時に園児が転落する可能性がある。さらに雑草が生い茂ると溝の境目もわからなくなるが、日常的に園児、児童が覗いていることも多いため危険である。	R6年度に自治会で柵を設置済						○
波賀小学校	3-41	波賀町安賀645-6付近	国道29号線と波賀小学校線の交差点が鋭角であり、車道も車両の離合が困難な幅員であるため通行者の安全確保が困難である。	令和5年度対策済み。				○		
	3-42	波賀町安賀8-1付近 今市橋交差点	国道29号を走る車のスピードが速く、信号機もないため横断時に危険である。	令和3年度に今市橋交差点に学童注意看板を上下線に設置済。スピード違反、歩行者妨害の取締りを強化する。	○				○	
	3-43	波賀町上野121付近 岡前商会ガレージと塩崎米穀店の間	細い側道から国道を横断するため、見通しが悪い上、国道の交通量も多いため危険である。	令和3年度に学童注意看板を2か所設置済。	○					
	3-44	波賀町斉木275付近 国道429号 寺脇バス停付近	直線で下り坂となっており、速度超過の車が多く、横断歩道を渡る児童が危険である。(26-75と同箇所)	令和3年度に学童注意看板を設置済。				○		
	29-49	波賀町斉木国道沿い歩道	積雪時、歩道上に雪が集まり、歩けなくなる。	豪雪時に状況により歩道除雪対応除雪業者へ指導				○		○
	27-1	波賀町斉木80付近のカーブ	見通しが悪い。車の予測が難しい。	カーブミラーの設置により、見通しをよくしていく。(対策済み)					○	
	27-2	波賀町有賀683手前付近	雨天時に通学路が冠水する。	冠水しないよう路肩法面の高さ調整を行う。(対策済み)					○	
	27-3	波賀町皆木地内飯見橋付近国道	不在宅の庭木が歩道にはみ出している。	建築境にはみ出しているものは伐採済み。(対策済み)	○					
	27-4	波賀町安賀513-2.516-3付近市道	高低差があり、畑への転落が心配される。	防護柵・車道用のガードパイプを設置(対策済み)					○	

R6宍粟市内通学路対策一覧(波賀中学校区)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関					
					道路管理者			警察	教委	その他
					国道	県道	市道			
波賀 小学校	26-74	波賀町安賀434付近	カーブが急で見通しが悪い。歩道もなく危険。	圃場整備取付道路完成後、スペースを考慮し、注意喚起看板を設置(対策済み)			○			
	26-75	国道429号 寺脇バス停付近	直線で下り坂。速度超過の車が多く危険。	通学指導と、スピード取締りにより対応				○	○	
	26-76	国道429号 宍粟市消防団波賀支団齊木部付近	安全柵がなく水路へ転落の危険性あり。	既存水路の管理上、自治会、水利関係者に確認のうえ、転落防止柵を設置(対策済み)		○				
	26-77	波賀町上野地内 国道429号沿い	道路脇の雑草が路側帯まではみ出しており、児童は車道を歩いて通学しており危険。	定期的(原則年1回)に草刈を実施(対策済み)		○				
	26-78	波賀町上野768付近 上野公民館上	道幅が狭く、側溝に溝蓋がない。積雪時は特に危険。	雨水排水にもなっており、蓋かけは難しいため、通学指導により対応					○	
	26-79	波賀町上野768付近 上野公民館上	水谷川横のガードレールが一部途切れており危険。	転落防止柵等設置(対策済み)			○			
	26-80	波賀町上野121付近 岡前商会ガレージと塩崎米穀店の間	水路境のガードレールが途切れており危険。	現状の対策は難しいため、通学指導により対応					○	
	26-81	波賀町野尻52付近 国道29号沿い	朝夕の通勤車両が多く、ガードレールがなく危険。	外カーブ区間は設置しているが、直線部や内カーブでの設置は難しいため、通学指導により対応					○	
	26-82	波賀町道谷地内	道路の路肩が崩れており、落下の危険がある。	段差解消を応急実施(対策済み)			○			
	26-83	波賀町道谷地内	道路と河川・用水路の境に何もなく、落下の危険がある。	現状の対策は難しいため、通学指導により対応					○	
波賀中 学校	6-8	宍粟市波賀町皆木地内 国道29号線 沿い飯見橋付近交差点	速度超過の車が多く、生徒が横断する際、大変危険である。(上り車線原則マーク及び注意喚起看板設置は対策済み)	下り車線に減速マークと注意喚起看板を設置する予定。(国道) 対応可能な対策は行っているため、パトロール強化および通学指導で対応する。(警察)	○			○		
	6-9	宍粟市波賀町小野～谷 国道29号線 沿い山側歩道	交通量が多く、速度超過の車が多い中、歩道の幅が非常に狭くなっており、車道側に柵がないため、大変危険である。	当該箇所は歩道拡幅が難しい箇所であるとともに、現況幅員で防護柵等を設置した場合、歩道の有効幅員が減少するため対応が困難である。当面は通学指導で対応する。	○					
	26-97	波賀町皆木地内 飯見橋付近国道	スピード超過の車が多く、大変危険である。	上り車線減速マークの表示(対策済み) 注意喚起看板設置(対策済み)	○					