

H26宍粟市内通学路対策一覧 (H30.11.30現在)

網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	対応機関				
					道路管理者			警察	教委
					国	県	市		
はりま 一宮 小学校	56	一宮町西安積～ 閨賀の境付近	道の広さが急に狭くなり外側線がなくなるため危険。	注意喚起看板を設置(対策済み) 道路改良予定あり					
	57	一宮町安黒地内 安黒橋～柴原素 麵工場に入る道	川との間にガードレールがなく危険。	河川管理用道路であり、現状の対策が難しいため、通学指導により対応					
	58	一宮町須行名、東 市場地内 市道(旧農道)	国道の抜け道となっており車の通行が多く危険。	外側線の敷設(H31対応予定) 注意喚起看板の設置(H31対応予定)					
	59	一宮町安積地内 木坂橋	欄干が低く、また、災害時の破損箇所が仮復旧のため危険。	欄干改修を実施(対策済み)					
一宮南 中学校	95	一宮町安積地内 曲里橋	押しボタン信号横断時、国道北進車が左折矢印が出るものと思ひ込み信号無視し危険。	現状の対策は難しいため、通学指導により対応 交通取締りの強化により対応					
はりま 一宮 小学校	60	一宮町能倉520-2 付近	見通しが悪く、車のすれ違い時に登校児童との接触の危険あり。	学童注意看板設置(対策済み)					
	61	一宮町東河内(本 谷)地内(3箇所)	道路の幅が狭く、支障木があり見通しが悪く危険。	学童注意看板設置(対策済み) 支障木を伐採する場合は、地権者により行う。					
一宮南 中学校	93	一宮町上野田286 付近	段差があり、ガードレールは途中までの設置になっている。転落の危険あり。	出入口の見通し確保により、ガードレールでなくポストコーンを設置しているため、通学指導により対応					
	94	一宮町上野田地 内 上野田公民館付 近	段差があり、転落の危険あり。	段差の始点部(巻き込み部)にポストコーンを設置(対策済み)					

対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市まちづくり推進部、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会