



[27-5] [状況] 道幅が狭く、歩道もなく危険
[対策] 東側歩道整備事業中