

H29宍粟市内通学路対策一覧(R01.11.30現在)

網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

| 学校名 | 番号 | 箇所 | 通学路の状況(危険内容)等 | 対策内容 | 対応機関 | | | | |
|-----------|-------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|---|---|----|----|
| | | | | | 道路管理者 | | | 警察 | 教委 |
| | | | | | 国 | 県 | 市 | | |
| 都多 小学校 | 29-33 | 山崎町中野宮前 橋 | 排水溝のくぼみが深く、登下校中 に足をとられてしまう恐れがある。 | 排水溝のかさ上げを行う(対策済 み) | | | | | |

対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市まちづくり推進部、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会