

H26宍粟市内通学路対策一覧(R03.01.29現在)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

| 学校名 | 番号 | 箇所 | 通学路の状況(危険内容)等 | 対策内容 | 対応機関 | | | | |
|------------------|-------|---------------------------|---|---|-------|---|---|----|----|
| | | | | | 道路管理者 | | | 警察 | 教委 |
| | | | | | 国 | 県 | 市 | | |
| はりま 一宮 小学校 | 26-56 | 一宮町西安積～閏賀の境付近 | 道の広さが急に狭くなり外側線がなくなるため危険。 | 注意喚起看板を設置(対策済み) ※道路改良予定あり | | | ○ | | |
| | 26-57 | 一宮町安黒地内 安黒橋～柴原素麺工場に入る道 | 川との間にガードレールがなく危険。 | 河川管理用道路であり、現状の対策が難しいため、通学指導により対応 | | | | | ○ |
| | 26-58 | 一宮町須行名、東市場地内 市道(旧農道) | 国道の抜け道となっており車の通行が多く危険。 | グリーンベルトを敷設(令和元年度対策済み) | | | ○ | | |
| | 26-59 | 一宮町安積地内 木坂橋 | 欄干が低く、また、災害時の破損箇所が仮復旧のため危険。 | 欄干改修を実施(対策済み) | | | ○ | | |
| | 26-60 | 一宮町能倉520-2 付近 | 見通しが悪く、車のすれ違い時に登校児童との接触の危険あり。 | 学童注意看板設置(対策済み) | | ○ | | | |
| | 26-61 | 一宮町東河内(本谷)地内(3箇所) | 道路の幅が狭く、支障木があり見通しが悪く危険。 | 学童注意看板設置(対策済み) 支障木を伐採する場合は、地権者により行う。 | | ○ | | | |
| 一宮南 中学校 | 26-93 | 一宮町上野田286 付近 | 段差があり、ガードレールは途中までの設置になっている。転落の危険あり。 | 出入口の見通し確保により、ガードレールでなくポストコーンを設置しているため、通学指導により対応 | | | | | ○ |
| | 26-94 | 一宮町上野田地内 上野田公民館付近 | 段差があり、転落の危険あり。 | 段差の始点部(巻き込み部)にポストコーンを設置(対策済み) | | ○ | | | |
| | 26-95 | 一宮町安積地内 曲里橋 | 押しボタン信号横断時、国道北進車が左折矢印が出るものと思いつき信号無視し危険。 | 現状の対策は難しいため、通学指導により対応 交通取締りの強化により対応 | | | | ○ | ○ |

※対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市まちづくり推進部、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会