

R2宍粟市内通学路対策一覧(R3.01.29現在)

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	事業主体				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
千種 小学校	2-34	千種町千草87-1 付近 ヤマザキショップ 木梨前	横断歩道がなく、登校時には交通 量も多いため危険である。	付近で通学路として使用してい ない横断歩道を移設できないか県公 安委員会と調整する。				○	
	2-35	千種町千草73番地 付近 岩野辺川沿	道幅が狭く、川側の壁が低いため 危険である。	道幅を拡張することは困難なため、 通学指導で対応する。			○		
	2-36	千種町千草71番地 付近	歩道内に電柱が立っており、グリー ンベルトをはみ出して歩くことになり 危険である。	電柱の移設が困難であるため、通 学指導で対応する。			○		
千種 中学校	2-37	千種町河呂60-5 付近 千種中学校登校坂 口	停止線やカーブミラーの注意表示 が見えづらく、土井久線への見通し が悪い。	外側線に沿う破線を令和2年度に 塗り替え済み。(対策済み) 停止線については、令和3年度以 降に塗り替える予定。			○		

※対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市まちづくり推進部、
自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会