

令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表


(令和3年1月末時点)

NO	合同点検実施日	施設名	集団移動経路の場所	集団移動経路の状況	対策内容	対策状況
1	協議調整 (合同点検無し)	山崎幼稚園	宍粟市山崎町門前143番地先 (市道山田門前線)	歩道帯がなく、自転車を含む車両の通行も多い。	カラー塗装、歩道用蓋による歩道帯の整備	済
2	協議調整 (合同点検無し)	山崎幼稚園	宍粟市山崎町元山崎45番地先 (市道元山崎1号線)	交差点部が狭小で、通行車両の離合時に車両及び歩行者へ支障がある。	交差点部を拡幅整備	済
3	R1.9.12	波賀幼稚園	宍粟市波賀町安賀654-1番地先 (市道宮坂線)	カーブで歩道整備がされていない。	側溝蓋、カラー塗装による歩道帯整備	済
4	R1.9.11	城東保育所	宍粟市山崎町野300番地先 (野6号線)	歩道帯がなく、車の通行も多い。	カラー塗装による歩道帯整備	済
5	R1.9.11	城東保育所	宍粟市山崎町野～千本屋地先 (市道千本屋高下線)	歩道帯はあるが車両の通行が多く、直線箇所が多いため、車両速度も速い。	注意喚起学童注意看板を整備	済
6	R1.9.11	くりのみ保育園	宍粟市山崎町段581-9付近 (市道鹿沢中比地線)	カーブで見通しが悪い。	注意喚起学童注意看板を整備	済
7	R1.9.11	段ちびっこえん	宍粟市山崎町段343番地付近 (市道段1号線)	道路路面標示が薄く、交差点が坂を下った所にあり車のスピードも出て横断が危険。	路面表示更新整備	済
8	R1.9.11	段ちびっこえん	宍粟市山崎町段235番地付近 (市道段門前線)	道路路面標示が薄く、交差点が見通しが悪く車のスピードも出て横断が危険。	路面表示更新整備	済
9	R1.9.11	誠心学園保育園	宍粟市山崎町門前194番地先 (市道門前加生線)	カーブに伴い見通しが悪い。	カーブミラー整備	済
10	R1.9.11	誠心学園保育園	宍粟市山崎町門前275番地先 (市道門前加生線)	交差点北側の車が確認しづらい。	交差点路面表示更新整備	済
11	R1.9.11	誠心学園保育園	宍粟市山崎町門前181番地先 (市道門前7号線)	側溝が深く危険。	側溝落ち込み防止対策	済
12	R1.9.12	一宮ひかり保育所	一宮町安積1343番地先 (市道曲里線)	市道隣接水路に転落防止柵がない。	転落防止柵整備	済
13	R1.9.11	戸原こども園	宍粟市山崎町宇原1704-2番地先 (市道宇原26号線)	車両の通行量が増え、車両のスピードも出て危険。	道路路面表示、注意喚起看板を整備	済


未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図(道路管理者対応分)




未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図(道路管理者対応分)




未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図(道路管理者対応分)




未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図(道路管理者対応分)



未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図(道路管理者対応分)



未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図(道路管理者対応分)



未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図(道路管理者対応分)

