

H26宍粟市内通学路対策一覧 (H29.11.30現在)

網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容	事業主体				
					道路管理者			警察	教委
					国道	県道	市道		
一宮北小学校	62	一宮町西深地内 中尾板金から南へ 150m付近	道路が狭く、両側が段差のある田 と広い水路になっており、車とのす れ違いに危険である。	外側線の敷設を行う。(対策済み)					
	63	一宮町生栖地内 JAハリマ下三方 支所信号前	歩行者用信号がなく、信号本体で 判断しなければならず危険。	歩行者用信号機の設置が難しい ため通学指導により対応する。					
	64	一宮町生栖地内 JAハリマ下三方 支所信号前	西日が射したとき、信号が見えづ らく危険。	更新時にはLED化を図っていく。 (時期未定)信号の角度は調整済 み					(一 部済 み)
一宮北中学校	96	一宮町福中～福 知の県道	道路幅員が狭く山からの出水もあ り、車とのすれ違いが危険である。	現状の対策は難しいため通学指 導により対応する。					
一宮北 小学校	65	一宮町河原田地 内	自動車がすれ違うことができないく らい道幅が狭いうえに、雨が降っ たあとなど落石があり危険。	市道管理者で土砂の落ち具合等 経過観察中のため、その間、通学 指導により対応する。					
	66	一宮町河原田地 内	ガードレールが確実に固定されて いない箇所があり、児童が手を挟 む等の危険がある。	該当箇所の修繕を実施する。(対 策済み)					
	67	一宮町三方町地 内	三方町北の県道、歩道がなく危険 である。	改良計画(時期は未定)があるた め通学指導により対応する。					
	68	一宮町福野地内 福野橋	幅が狭いので、1列で登下校してい ても車と接触しそうになる。	学童注意看板を設置する。(対策 済み)					
	69	一宮町西公文地 内(3箇所)	路肩が狭く、見通しが悪いため危 険。	通学指導により対応					
	70	一宮町横山239-2 付近 横山バス停車庫上	歩道がなく急カーブで見通しが悪 く危険。	路肩部のカラー舗装の実施、注意 喚起看板の設置を行う。(対策済 み)					
	71	一宮町上岸田 196-2付近 繁盛郵便局上	歩道がなく、1車線、2車線区間が 入り混じって危険。	路肩部のカラー舗装の実施、注意 喚起看板の設置を行う。(対策済 み)					
	72	一宮町百千家満 地内 学校～白木神社 砂出河原橋下	見通しが悪く、人通りも少なく危 険。	学童注意看板を設置する。(対策 済み)					
	73	一宮町横山36付 近 嘉門橋上	歩道がなく、冬季除雪された雪が 児童の通学路を塞ぐ。	降雪時除雪対応を配慮する。(融 雪剤散布等)					

対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市まちづくり推進部、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会