宍粟市通学路対策箇所図（河東小学校区）



【2-11】[状況] 横断歩道が設置されていない。
[対策] 令和3年度に横断歩道を移設し、市道（ガードパイプ、歩行者だ



【2-12】[状況] 信号がなく、車のスピードも出ている。
[対策] 信号機の新設は困難なため、取り締まりの強化と通学指導で対応する。

【2-13】[状況] 道路が段違いに交差しており、横断する際の待機場所が狭い。
[対策] 令和3年度中に市道南側に歩行者だまり、グリーンベルトをを整

【2-14】[状況] 信号がなく、車のスピードも出ている。
[対策] 信号機の新設は困難なため、取り締まりの強化と通学指導で対応する。